

CS-77A

Quelques photos d'une restauration d'un paire de 77A avec beaucoup de travaux nécessaires.

Réparation du boomer avec du papier très fin, colle à papier blanche et découpe d'un carton pour combler trou.

Je dois avouer que sur le choix de la teinte du carton, j'aurais pu trouver mieux.





Revision #4

Created 2025-02-10 14:44:27 UTC by vderouet

Updated 2026-03-23 16:07:32 UTC by vderouet