

# Allégretto N50

Restauration complète d'une paire de N50 :

- Changement suspension boomer
- Recollage du caisson (prise d'humidité)
- Changement des condensateurs


Plus d'infos ici : <https://3a-art-et-acoustique->

[appliquee.fr/catalogue.php?nom=Art%20et%20Acoustique%20Appliquee&serie=Allegretto&type=n50](https://3a-art-et-acoustique-appliquee.fr/catalogue.php?nom=Art%20et%20Acoustique%20Appliquee&serie=Allegretto&type=n50)

L'enceinte nécessite beaucoup de travail, la restitution sonore était excellent avec une prédominance dans les médiums dû au médium à compression.







Revision #1

Created 2025-02-10 14:54:20 UTC by vderouet

Updated 2025-02-10 15:01:01 UTC by vderouet