

# Allégretto N50

Restauration complète d'une paire de N50 :

- Changement suspension boomer
- Recollage du caisson (prise d'humidité)
- Changement des condensateurs


Plus d'infos ici : <https://3a-art-et-acoustique->

[appliquee.fr/catalogue.php?nom=Art%20et%20Acoustique%20Appliquee&serie=Allegretto&type=n50](https://3a-art-et-acoustique-appliquee.fr/catalogue.php?nom=Art%20et%20Acoustique%20Appliquee&serie=Allegretto&type=n50)

L'enceinte nécessit  beaucoup de travail, la restitution sonore  tait excellent avec une pr dominance dans les m diums d  au m dium   compression.







Revision #1

Created 10 February 2025 14:54:20 by vderouet

Updated 10 February 2025 15:01:01 by vderouet